

NESTOR MARTIN

WOODBBOX® TECHNOLOGY


M43



LISTE DE PIÈCES DETACHÉES

LIST OF SPARE PARTS

LISTADO DE REPUESTOS



La vue éclatée est une vue générique pour commander des pièces détachées concernant le modèle M43 des poêles Nestor Martin. Il peut que l'image ne se corresponde pas avec précision à la géométrie de la pièce originale.

NESTOR MARTIN décline toute responsabilité relative à une installation défectueuse ou à une utilisation incorrecte et se réserve le droit de modifier ses produits sans avertissement préalable. La responsabilité pour vice de fabrication sera soumise au critère et à l'approbation de ses experts techniques et se traduira, limitée dans tous les cas, par la réparation ou le remplacement de ses pièces fabriquées excluant les ouvrages et détériorations qui découleraient de cette réparation.


The exploded view is a generic view to request spare parts of the M43 stove from Nestor Martin. It may be possible that the image does not faithfully correspond to the geometry of your piece.

NESOR MARTIN rejects any liability derived from a faulty installation or incorrect use and reserves the right to alter its products without prior warning. Any liability due to manufacturing defects will be subject to the criteria and verification of the company's experts and will be limited to the repair or replacement of its products, excluding any construction work or damage the said repairs may cause.


La vista explotada es una vista genérica para solicitar los repuestos de la estufa M43 de Nestor Martin. Es posible que la imagen no se corresponda fielmente a la geometría de su pieza.

NESTOR MARTIN declina toda responsabilidad derivada de una instalación defectuosa o de una utilización incorrecta y se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. La responsabilidad por vicio de fabricación, se someterá al criterio y comprobación de sus técnicos, estando en todo caso limitada a la reparación o sustitución de sus fabricados, excluyendo las obras y deterioros que dicha reparación pudiera ocasionar.


A




B




D



C



E



Nº	M43 EUR 40943153
A1	993900367
A2	993900368
A3**	99J12
A4**	99J05700DC695
A5	993900369
A6	993900371
A7	9917325
A8	993900373
A9	993900372
A10	9920747
A11	993900370
A12	993900363
A13	993900401

Nº	M43 EUR 40943153
B1***	99TI603840
B2	993900374
B3	993900375
B4	993900376
B5	993900377
B6	993900378
B7	993900379
B8	993900320
B9	993043938
B10	993042929
B11	993042931
B12	993900322
B13	993038262
B14	993900321
B15	993900324
B16	993900323
B17	993900325
B20	993043308
B21	993043902
B22	993044804
B23	993043457
B24	993045988
B25	993900001
B26	993044512
B27**	99J05700DA315
B28	993900097
B29	993017444
B30	993047928
B32	993043909
B33	993045378
B34	993043950

Nº	M43 EUR 40943153
C1	993900380
C2	993900381
C3	993043932
C4	993043961
D1	993043928
D2	993900382
D3	993043936
D4	993043961
D5	993900326
D6	9920930
E1	993020017
E2	993038548
E3	993900383
E4*	993040785
E5	993900039
E6	993900026

REMARQUE / NOTE / NOTA:

* *Spray laque / Touch up paint / Spray retoque pintura (200 ml)*

** *Rechange: Joint de 5 mètres / Spare 5 meter gasket / Repuesto de junta de 5 metros.*

*** *Rechange: 10 unités / Spare: 10 units / Repuesto de 10 unidades.*

NESTOR MARTIN

SOTO DE LA MARINA - CANTABRIA

Apdo. de correos 208 SANTANDER

C07100DC642_2

ED:11/2021