

NESTOR MARTIN

WOODBOX® TECHNOLOGY

GAMA TQ (H)

RANGE TQ (H)


GAMME TQ (H)



LISTE DE PIÈCES DETACHÉES

LIST OF SPARE PARTS

LISTADO DE REPUESTOS



La vue éclatée est une vue générique pour commander des pièces détachées concernant tous les modèles gamme TQH des poêles Nestor Martin. Il peut que l'image ne se correspondre pas avec précision à la géométrie de la pièce originale.

NESTOR MARTIN décline toute responsabilité relative à une installation défectueuse ou à une utilisation incorrecte et se réserve le droit de modifier ses produits sans avertissement préalable. La responsabilité pour vice de fabrication sera soumise au critère et à l'approbation de ses experts techniques et se traduira, limitée dans tous les cas, par la réparation ou le remplacement de ses pièces fabriquées excluant les ouvrages et détériorations qui découleraient de cette réparation.


The exploded view is a generic view to request spare parts of all models of the range TQH stoves from Nestor Martin. It may be possible that the image does not faithfully correspond to the geometry of your piece.

NESOR MARTIN rejects any liability derived from a faulty installation or incorrect use and reserves the right to alter its products without prior warning. Any liability due to manufacturing defects will be subject to the criteria and verification of the company's experts and will be limited to the repair or replacement of its products, excluding any construction work or damage the said repairs may cause.


La vista explotada es una vista genérica para solicitar los repuestos de todos los modelos de estufas de la gama TQH de Nestor Martin. Es posible que la imagen no se corresponda fielmente a la geometría de su pieza.

NESTOR MARTIN declina toda responsabilidad derivada de una instalación defectuosa o de una utilización incorrecta y se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. La responsabilidad por vicio de fabricación, se someterá al criterio y comprobación de sus técnicos, estando en todo caso limitada a la reparación o sustitución de sus fabricados, excluyendo las obras y deterioros que dicha reparación pudiera ocasionar.


A




B




C



D



E



Nº	TQH13 39713160	TQH33 39733160	TQH43 39743160	TQ33 39833160
A1	993900203	993900200	993900205	993900208
A2	993062658	993062717	993062744	993062588
A3	993062055	993062690	993062689	993061841
A4 *	99J05700DA315	99J05700DA315	99J05700DA315	99J05700DA315
A5 *	99J05700DB797	99J05700DB797	99J05700DB797	99J05700DB797
A6	993062670	993062772	993062734	993062596
A7	993900201	993900202	993900207	993900209
A8	993062583	993062583	993062583	993062583
A9	993062109	993062109	993062109	993062109
A10	993062076	993062230	993062609	993062230
A11	993062582	993062595	993062614	993062595
A12 *	99J05700DB798	99J05700DB798	99J05700DB798	99J05700DB798
B1	993062704	993062727	993062746	993062697
B2	993062703	993062726	993062745	993062696
B3	993066097	993065381	993065385	993062698
B4	993062270	993062270	993062270	993062270
B5	993062268	993062591	993062602	993062591
B6	993063042	993063045	993063047	993063045
B7	993062266	-	-	-
B8	-	993043665	-	993043665
B9	993062702	993062695	-	993062695
B10	993043207	993043519	993042279	993043519
B11	993900204	993900204	993900204	993900204
B12	993900206	993900206	993900206	993900206
B13	993064754	993064649	993064753	993064649
B14	993062089	993062243	993062613	993062243
B15	993064765	993064544	993064748	993064544
B16	993900211	993900211	993900211	993900211
B17	993065392	993065383	993900215	-
B18	993900213	993900213	993900213	-
B19	993900214	993900210	993065387	-
B20 *	99J05700DA994	99J05700DA994	99J05700DA994	-
B21	993016806	993016806	993016806	-
B22	993065363	993065371	993065363	-
C1	993045606	993046234	993046234	993045228
C2	993064759	993064552	993064747	993064736
C3	993064760	993064655	993064746	993064735
C4	993032374	993043961	993043961	993011838
C5	993020146	993047483	993047483	993900212
D1	993062097	993062721	993062721	993062097
D2	993062644	993062724	993062724	993062644
D3	993062092	993062713	993062713	993062092
D4	993045973	993063582	993063582	993045973
D5	993065131	993065132	993065132	993065131

Nº	TQH13 39713160	TQH33 39733160	TQH43 39743160	TQ33 39833160
E1	993047631	993047631	993047631	993047631
E2	993020017	993020017	993020017	993020017
E3	993038548	993038548	993038548	993038548
E4	993900039	993900039	993900039	993900039
E5	993046930	993046930	993046930	993046930
E6	993900012	993900012	993900012	993900012
E7	993900019	993900017	993900014	993900017
E8	993900018	993900015	993900013	993900016
E9	993900011	993900011	993900011	993900011
E10	993900010	993900010	993900010	993900010

REMARQUE / NOTE / NOTA:

** Rechange: Joint de 5 mètres / Spare 5 meter gasket / Repuesto de junta de 5 metros.*

NESTOR MARTIN

SOTO DE LA MARINA - CANTABRIA

Apdo. de correos 208 SANTANDER

C07100DC060

Versión 1

ED: 10/2017